

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОИЗВЕДЕНОГ ОТПАДА															
Место настанка отпада	LUXURY TANNERY DOO														
Географске координате локације отпада ^{1.}	N	44°59'36.0"													
	E	19°49'36.0"													
Врста отпада	Industrijski														
Опис отпада	Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama														
Назив отпада	Otpadna kontaminirana ambalaža od opasnih materija -plastična,metalna i papirna ambalaža														
Категорија отпада - Q листа ^{2.}	Q	1													
Индексни број отпада из Каталога отпада ^{2.}	1	5	0	1	1	0*									
Карактер отпада ^{3.}	Инертан														
	Неопасан														
	Опасан	X													
Извештај о испитивању отпада	Број:	II-8:1434/9													
	Датум издавања:	03.04.2024.													
Ознака опасне карактеристике отпада ^{2.}	H	8	/	H	1	4	/	H	1	5					
Категорија опасног отпада према пореклу и саставу ^{2.}	Y	1	2	/	Y	1	8	/	Y						
Физичко стање отпада ^{3.}	Чврста материја – прах														
	Чврста материја- комади	x													
	Вискозна паста														
	Течна материја														
	Талог														
Компоненте које отпад чине опасним	CAS број	Хемијски назив										Садржај опасне материје (kg о.м. / kg отпада)			

КОЛИЧИНЕ ОТПАДА ^{4.}			
Количина произведеног отпада у извештајној години (t)		24.86	
		1. јануар	
Стање привременог складишта на дан		31. децембар	
Начин одређивања количина отпада ^{5.}		1	

^{1.} Попуњава се један од приказаних начина означавања географске ширине и дужине.

^{2.} У сваку ћелију треба унети по једну цифру

^{3.} Означити са X

^{4.} Количине отпада се дају заокружене на једну децималу уколико су количине мање од 10 t. Ако су количине веће од 10 t онда се заокружују на целу тону.

^{5.} Начин одређивања количина отпада (1. - Мерење, 2. - Прорачун, 3. - Процена) - Унети један од бројева од 1 до 3

НАПОМЕНА: За сваку врсту отпада попуњава се посебан образац.

НАЧИН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

[illegible]